

(A)

**Veicolo**      **A 17**

( )

**Proprietario**

**Targa**      **TI 113122 2 assi**

Giovanni Agustoni SA

**Settore**      **RSU**

Via Cantonale 2

**Rif.Contabili**

6814 Lamone

**Assicurazione**      AXA Winterthur  
**Genere**      Autocarro  
**Marca**      Volvo  
**Tipo**      FS 7 4x2  
**Carrozzeria**      Cassone per rifiuti  
**Colore**      arancione  
**Telaio**      YB1E5A3A9NB483180  
**Matricola**      159.056.107  
**Certificato tipo**      3V4097

**1^ messa in circ.**      04.1995  
**Ultimo collaudo**      12.2009  
**Posti No.**      3  
**Cilindrata cm3**      6'721  
**Potenza KW.**      169  
**Peso a vuoto Kg.**      10'880  
**Carico utile Kg.**      5'750  
**Peso totale Kg.**      16'630  
**Carico rimorchiato Kg.**

**Annotazioni 1**      E01 - Alzacontainer non funziona  
**Annotazioni 2**      Cambio manuale, Pesa per rifiuti non funziona  
**Annotazioni 3**      KM: 205'189

**Responsabile**

**Fornitore**      GIOVANNI AGUSTONI SA BIOGGIO

**Data d'acquisto**

**Costo CHF**      24'000.00

**Garanzia (Scad.)**

**Venduto**     

**Data vendita**

**Ricavo CHF**

**Note**



**Aggregati**

No. Int.	Genere	Marca	Tipo	Annotazioni 1
A 17.Struttura	Struttura compattatore	Asea	0	



